

和叶煎餅・炙り焼き

|       |                     |                                     |      |                          |          |           |                          |    |
|-------|---------------------|-------------------------------------|------|--------------------------|----------|-----------|--------------------------|----|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機          |                                     |      |                          | OED-1000 | 製造番号:     | 100417                   |    |
| 作業年月日 | 平成 27年 4月 23日       |                                     |      |                          |          | 作業時間:     | 1.5                      | Hr |
| 顧客名   | うめざわ内科クリニック 様       |                                     |      |                          |          | TEL:      | 076-463-5200             |    |
| 所在地   | 富山県中新川郡立山町前沢新町406   |                                     |      |                          |          | 担当        |                          | 様  |
| 販売店   | 株式会社永田メデイカル 富山営業所 様 |                                     |      |                          |          | 担当        | 山崎                       | 様  |
| 納入年月日 | 平成 24年 3月 2日        |                                     | 保証期間 | 内 □ 外 □                  | 付属品      |           |                          |    |
| 作業区分  | 保守点検                | <input checked="" type="checkbox"/> | 総合点検 | <input type="checkbox"/> | 年 回目     | 定期点検ソール記入 | <input type="checkbox"/> |    |
| 出張・引取 | 修理                  | <input type="checkbox"/>            |      |                          |          | 修理表示貼付    | <input type="checkbox"/> |    |

|                            |                                                                    |            |                                                         |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴            |                                                                    |            |                                                         |
|                            |                                                                    |            |                                                         |
|                            |                                                                    |            |                                                         |
|                            |                                                                    |            |                                                         |
| 不具合原因、作業内容                 |                                                                    |            |                                                         |
|                            |                                                                    |            |                                                         |
|                            |                                                                    |            |                                                         |
|                            |                                                                    |            |                                                         |
| 点検項目                       |                                                                    |            |                                                         |
| フタロツク                      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 酸素ライオン                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライオン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| アルコールライオン                  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルズ数             |
| オゾンセンサ                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライオン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 給水ライオン                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライオン   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 濃度計流量                      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライオン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 水位センサ                      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴      0.73 ppm |
| 水漏れ確認                      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 清掃                         | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| トレー                        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 殺菌槽コネクタ                    | 正常 <input type="checkbox"/>                                        |            | 正常 <input type="checkbox"/>                             |
| 作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項 |                                                                    |            |                                                         |
|                            |                                                                    |            |                                                         |

|      |              |              |       |              |        |                 |          |
|------|--------------|--------------|-------|--------------|--------|-----------------|----------|
| 装置情報 | 交換後運転回数： 210 | 更新（リセツト）(実施) | 未実施   | 殺菌：<br>7L単独： | 5<br>0 | 殺菌+7L：<br>エア単独： | 210<br>0 |
|      | リークチェック：     | 0            | 自己洗浄： | 2            | 7L単独：  | 0               | 0        |

| 交換部品名称     | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称 |  | 部品コード | 交換                       | 数量 |
|------------|-------|-------------------------------------|----|--------|--|-------|--------------------------|----|
|            |       |                                     |    | 吸盤     |  |       |                          |    |
| オゾン分解触媒    |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |  |       | <input type="checkbox"/> | 3  |
| オゾン濃度計Assy |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |  |       | <input type="checkbox"/> |    |
| オゾンセンサー    |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |  |       | <input type="checkbox"/> |    |
| 排水栓        |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |  |       | <input type="checkbox"/> |    |
| 濃度計フイルター   |       | <input checked="" type="checkbox"/> |    |        |  |       | <input type="checkbox"/> |    |

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。  
・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

年      月      日

ご署名 中野 幸子 印

修理業者 新鋭工業株式会社 名古屋支店  
愛知県名古屋市中昭和区石仏町二丁目1-40 カササ御器所  
TEL: 052-859-1333

|       |     |
|-------|-----|
| 責任技術者 | 作業者 |
|       | 田中  |