

## 保守点検・修理 報告書

管理 No. H20150511  
発行日 平成27年5月11日

|       |                                          |                                 |                                                       |              |                                     |
|-------|------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000                      |                                 | 製造番号                                                  | 300004       |                                     |
| 作業年月日 | 平成27年5月11日                               |                                 | 作業時間                                                  | 1 Hr         |                                     |
| 顧客名   | 井上病院 様                                   |                                 | TEL                                                   | 0561-83-3131 |                                     |
| 所在地   | 瀬戸市川北町2丁目11                              |                                 | 担当                                                    | 様            |                                     |
| 販売店   |                                          |                                 | 担当                                                    | 様            |                                     |
| 納入年月日 | 平成25年3月7日                                | 保証期間                            | 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> | 付属品          |                                     |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> | 総合点検 <input type="checkbox"/>   | 年2回目                                                  | 定期点検シール記入    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>              | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/> |                                                       |              |                                     |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

## 点検項目

|          |                                                                    |           |                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 493    |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.69 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             |           | 正常 <input type="checkbox"/>                        |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

E110x19, E207x3, E302x3, E204x5

|      |               |                                                     |               |             |
|------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 装置情報 | 交換後運転回数: 1124 | 更新(リセット) <input checked="" type="checkbox"/> 実施・未実施 | 殺菌: 826       | 殺菌+7L: 1172 |
|      | リークチェック: 1976 | 自己洗浄: 390                                           | 7Lアルコール単独: 49 | エア単独: 0     |

| 交換部品名称     | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称        | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|------------|-------|-------------------------------------|----|---------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒    |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | コネクタ継手(本体側)   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾン濃度計Assy |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | コネクタ継手(コネクタ側) |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾンセンサー    |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤            |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 3  |
| 排水栓        |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |               |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| 濃度計フィルター   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |               |       | <input type="checkbox"/>            |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2015 年 5 月 11 日

ご署名 二宮 美奈子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店  
愛知県名古屋市昭和区石仏町二丁目1-40 ケンサ御器所  
TEL: 052-859-1333

|       |                                                                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 責任技術者 | 作業者                                                                                                |
|       | H27. 5/11<br> |