

保守点検・修理 報告書

管理 No. H20150403
発行日 平成 27 年 4 月 3 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 N		製造番号 : 300209
作業年月日	平成 <u>27</u> 年 <u>4</u> 月 <u>3</u> 日		作業時間 : <u>1</u> Hr
顧客名	クリニックさいとう 様		TEL : 0564-21-0555
所在地	岡崎市伝馬通3丁目23		担当 様
販売店			担当 様
納入年月日	平成 H26年 3月 14日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 / 回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 <u>535</u>
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 <u>0.72</u> ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

E-10141 E-20741

装置 情報	交換後運転回数 : <u>688</u>	更新 (リセット) ☒ 実施 ・ 未実施	殺菌 : <u>613</u>	殺菌+7L : <u>75</u>
	リークチェック : <u>0</u>	自己洗浄 : <u>7</u>	7Lアルコール単独 : <u>0</u>	エア単独 : <u>0</u>

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	<u>1</u>	コネクタ継手 (本体側)		☐	
オゾン濃度計Assy		☒	<u>1</u>	コネクタ継手 (コネクタ側)		☐	
オゾンセンサー		☒	<u>1</u>	吸盤		☒	<u>3</u>
排水栓		☒	<u>1</u>			☐	
濃度計フィルター		☒	<u>1</u>			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

27 年 4 月 3 日

ご署名

長尾悦子 印修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市昭和区石仏町二丁目1-40ケラカサ御器所
TEL : 052-859-1333

責任技術者	作業者
	<u>H27 4/3</u> 