

保守点検・修理 報告書

管理 No. H20150521
発行日 平成27年5月21日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100096
作業年月日	平成27年5月21日		作業時間: / Hr
顧客名	春日井リハビリテーション病院 様		TEL: 0568-88-0011
所在地	春日井市神屋町706		担当 様
販売店			担当 様
納入年月日	平成23年1月28日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年4回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 740
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

E202x8-EA02x4-1

Ver 0107

装置 情報	交換後運転回数: 96	更新 (リセット) ☒ 実施 ・ 未実施	殺菌: 44	殺菌+7L: 207
	リークチェック: 0	自己洗浄: 35	アルコール単独: 0	エア単独: 5

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手 (本体側)		☒	1
オゾン濃度計Assy		☒	1	コネクタ継手 (コネクタ側)		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1			☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

27年5月21日

ご署名 岡田 恵美 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市昭和区石仏町二丁目1-40 ケンカサ御器所
TEL: 052-859-1333

責任技術者	作業者
	H27 5/21