

保守点検・修理 報告書

管理 No. H 2015 0513
発行日 平成 27 年 5 月 13 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <u>S</u>		製造番号:	<u>100660</u>	
作業年月日	平成 <u>27</u> 年 5 月 <u>13</u> 日		作業時間:	<u>1</u>	Hr
顧客名	<u>光生会病院 様</u>		TEL:	<u>0532-61-3166</u>	
所在地	<u>豊橋市吾妻町 137</u>		担当	様	
販売店			担当	様	
納入年月日	平成 年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品		
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 <u>2</u> 回目		定期点検シール記入	☒	
<u>出張・引取</u>	修理 ☐		修理表示貼付	☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 <u>567</u>
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 <u>0.69</u> ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: <u>1462</u> 更新 (リセット) ☒ 実施 ・ 未実施	殺菌: <u>1239</u>	殺菌+7L: <u>1169</u>
	リークチェック: <u>2355</u> 自己洗浄: <u>597</u>	アルコール単独: <u>533</u>	エア単独: <u>0</u>

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	<u>1</u>	コネクタ継手 (本体側)		☒	<u>1</u>
オゾン濃度計 Assy		☒	<u>1</u>	コネクタ継手 (コネクタ側)		☒	<u>1</u>
オゾンセンサー		☒	<u>1</u>	吸盤		☒	<u>3</u>
排水栓		☒	<u>1</u>			☐	
濃度計フィルター		☒	<u>1</u>			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

27 年 5 月 13 日

ご署名 本多加織 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市昭和区石仏町二丁目 1-40 グランサ御器所
TEL: 052-859-1333

責任技術者	作業者
	<u>H27. 5/13</u> 