

保守点検・修理 報告書

管理 No. H20150612

発行日 平成27年 6月12日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号: 100278
作業年月日	平成 27年 6月 12日	作業時間: 1 Hr
顧客名	吉岡外科 様	TEL: 052-441-5252
所在地	あま市七宝町鷹居7-49	担当 様
販売店		担当 様
納入年月日	平成 23年 8月 27日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 4 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒	
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒	
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒	バルブ数 490
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒	
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒	
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒	
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒	履歴 0.7 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒	
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒	
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒	
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

E105x4

装置 情報	交換後運転回数: 109 更新(リセット) 実施・未実施	殺菌: 342	殺菌+アル: 0
	リークチェック: 321 自己洗浄: 0	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手(本体側)		☒	1
オゾン濃度計Assy		☒	1	コネクタ継手(コネクタ側)		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1			☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

平成27年 6月 12日

ご署名 比村 拓之 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市昭和区石仏町二丁目1-40 ケラカサ御器所
TEL: 052-859-1333

責任技術者	作業者
	H27 6/12 