

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20150818 H
発行日 平成 27 年 8 月 18 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100121
作業年月日	平成 27 年 8 月 18 日		作業時間: 1 Hr
顧客名	伊東内科クリニック		TEL: 052-751-5588
所在地	愛知県名古屋市千種区山添町 1-26		担当 様
販売店	(株) 三輪器械		担当 森様
納入年月日	平成 22 年 9 月 22 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 5 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 507
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 864	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌: 1442	殺菌+アル: 2204
	リークチェック: 3622	自己洗浄: 885	アルコール単独: 11	エア単独: 1551

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手 (本体側)		☐	
オゾン濃度計Assy		☒	1	コネクタ継手 (コネクタ側)		☐	
オゾンセンサー		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1			☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

27 年 8 月 18 日

ご署名 伊東 沙弥子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市昭和区石仏町二丁目 1-40 グラナカサ御器所
TEL: 052-859-1333

責任技術者	作業者
	427 8/18