

保守点検・修理 報告書

管理 No. H20150916

発行日 平成27年9月16日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S		製造番号 : 300285
作業年月日	平成27年9月16日		作業時間 : 1 Hr
顧客名	小垣江にしおクリニック 様		TEL : 0566-27-2400
所在地	刈谷市小垣江町石ノ戸33		担当 様
販売店	シーアール中部株式会社		担当 高澤 様
納入年月日	平成 26年 9月 24日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 563
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

E110x1, E207x1

装置情報	交換後運転回数 : 696	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌 : 458	殺菌+7L : 238
	リークチェック : 0	自己洗浄 : 194	アルコール単独 : 3	エア単独 : 3

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手 (本体側)		☐	
オゾン濃度計Assy		☒	1	コネクタ継手 (コネクタ側)		☐	
オゾンセンサー		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1			☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

27年9月15日

ご署名

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市昭和区石仏町二丁目1-40 ガランカーサ御器所
TEL : 052-859-1333

責任技術者

作業者

H27.9/16

