

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日 平成 27 年 12 月 14 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号:	100609	
作業年月日	平成 27 年 12 月 14 日	作業時間:	Hr	
顧客名	池田内科医院 様	TEL:	076-472-5222	
所在地	富山県中新川郡上市町法音寺1	担当	様	
販売店	丸文通商株式会社 富山支店 様	担当	中村 様	
納入年月日	平成 24 年 12 月 13 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入	☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付	☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 386
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 38	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌: 15	殺菌+アル: 996
	リークチェック: 2	自己洗浄: 35	アルコール単独: 1	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
オゾン濃度計Assy		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	富山県中新川郡上市町法音寺1
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	池田内科医院
ご署名	池田 田村 氏
	責任技術者 作業者

修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市昭和区石仏町二丁目1-4 Oケラカーサ御器所
TEL: 052-859-1333

責任技術者	作業者
	田村