

保守点検・修理 報告書

管理 No. H20151105
発行日 平成27年11月5日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 300211
作業年月日	平成27年11月5日		作業時間: 1 Hr
顧客名	落合内科 様		TEL: 0594-23-6622
所在地	三重県桑名市西方1583-1		担当 様
販売店	中辻医科器械株式会社 四日市営業所		担当 構江 様
納入年月日	平成 26年 3月 31日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 1 回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

E110x7, E207x6

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 615
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 721	更新（リセット）実施・未実施	殺菌: 721	殺菌+アル: 0
	リークチェック: 358	自己洗浄: 5	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手（本体側）		☐	
オゾン濃度計Assy		☒	1	コネクタ継手（コネクタ側）		☐	
オゾンセンサー		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1			☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

医師 落合 敏 広



修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市昭和区石仏町二丁目1-40 グランカーサ御器所
TEL: 052-859-1333

責任技術者

作業者

H27 11/5

