

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成27年12月10日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号:	300415
作業年月日	平成27年12月10日	作業時間:	Hr
顧客名	はやし内科胃腸科クリニック様	TEL:	076-465-3060
所在地	富山県富山市婦中町連星377	担当:	様
販売店	セントラルメディカル(株) 富山支店	担当:	清水 様
納入年月日	平成26年11月27日	保証期間	内 外
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☐ バルス数 700
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.75 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 927	更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 838	殺菌+アル: 93
	リークチェック: 0	自己洗浄: 292	アルコール単独: 1	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手(本体側)		☐	
オゾン濃度計Assy		☒	1	コネクタ継手(コネクタ側)		☐	
オゾンセンサー		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1			☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

H 27 年 12 月 10 日

ご署名 中村 暁



修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市昭和区石仏町二丁目1-40 ケンサ御器所
TEL: 052-859-1333

責任技術者	作業者
	田村