

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 28 年 1 月 25 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100611
作業年月日	平成 28 年 1 月 25 日		作業時間:	Hr
顧客名	本定内科クリニック 様		TEL:	076-493-5811
所在地	富山県富山市藤木1962-2		担当	様
販売店	株式会社永田メディカル 富山営業所 様		担当	様
納入年月日	平成 24 年 12 月 12 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 45 /
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 440	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌: 886	殺菌+7L: 385
	リークチェック: 0	自己洗浄: 1	7L単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
オゾン濃度計Assy		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市昭和区石仏町二丁目1-40ケランカサ御器所
TEL: 052-859-1333

責任技術者

作業者



田村