

保守点検・修理 報告書

管理 No. H20160129
発行日 平成28年1月29日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100686
作業年月日	平成28年1月29日		作業時間:	1 Hr
顧客名	山田外科内科 様		TEL:	0587-96-6000
所在地	丹羽郡大口町竹田 2-38		担当	様
販売店			担当	様
納入年月日	平成25年3月7日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 2 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
E101x4, E100x2, E104x1, E103x2, E400x1 E212x4, E210x4, E209x6, E104, E204x3, E300x5, E215x5			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 489
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数:	1262	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌:	353	殺菌+7L:	1204
	リークチェック:	0	自己洗浄:	0	アルコール単独:	1	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手 (本体側)		☒	1
オゾン濃度計Assy		☒	1	コネクタ継手 (コネクタ側)		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1			☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	H28年 1 月 29 日 青木 志歩

修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市昭和区石仏町二丁目1-4 Oゲラカーサ御器所
TEL: 052-859-1333

責任技術者	作者者
	H28. 1/29
	早坂