

点検・修理報告書

管理 No. 20190422

発行日：2019 年 4 月 22 日

機種/型式	I C C a l v e		
作業年月日	2019 年 4 月 19 日	作業時間：	Hr
顧客名	まつうらデンタルクリニック 様	TEL：	
所在地	静岡県三島市大社町1番24号	ご担当	様
販売店	株式会社モリタ 静岡営業所	ご担当	様
納入年月日	2018 年 4 月 24 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入	☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付	☐

装置情報	製造番号： 100324	運転回数： 843
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー29 缶内高温異常。		
原因		
・缶内温度センサー故障によりエラーが発生致しました。		
処置、作業内容		
・缶内温度センサー部品交換作業致しました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	缶内温度センサー		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計	
				技 術 料	
				出 張 料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H31 年 4 月 24 日

ご署名

松浦 敬

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
富田	小柳
'19/04/22	'19/04/22