

《不具合対応報告書》

担当者: 中村

【発生日】 2019 年 4 月 22 日
 【対応日】 2019 年 4 月 23 日
 【連絡元】 ☐ モリタ (担当者:)
 ☐ ユーザー
 ☐ その他 ()
 【ユーザー名 & 県名】

静岡県・松本デンタルクリニック

IC Washer【機番: 100102】

【症状】

- ・エラー No. 1 漏洩検知
- ・ドアを閉める時に、左に押し付けると閉まらない

【対応方法】 ☒ 引取り修理 (代替機 no. 100024)

☐ 現地対応

《対応内容》 ☐ 部品交換 ()
☐ その他 ()

【給水方法】 ☒ 水

☐ 水 & お湯

【ラック種類】 ☐ 標準ラック

☒ ハンドピース用ラック

《メクラ栓の使用》 ☐ 有 ☐ 無

《SUSフィルターの洗浄》 ☐ 有 ☐ 無

【備考】

- ・返却時に、
- ・排水ホース
- ・アジャスターを調整する!
- ・ワヤー対象機

IC Clave【機番: 100102】

【症状】

【対応方法】 ☐ 引取り修理 (代替機 no.)

☐ 現地対応

《対応内容》 ☐ 部品交換 ()
☐ その他 ()

【給水方法】 ☐ アイオニー使用

☐ 精製水購入

☐ その他 ()

【滅菌バッグ】 ☐ ディスポ

☐ リユース

【網の種類】 ☐ トレー棚

☐ 網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 ☐ 有 ☐ 無

【設置場所】

【備考】