

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20160418H


発行日：平成 28 年 4 月 18 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：300209
作業年月日	平成 28 年 4 月 18 日		作業時間：15 Hr
顧客名	クリニックさいとう 様		TEL：
所在地	愛知県岡崎市伝馬通3丁目23		ご担当 様
販売店	(有)小島医科器械店		ご担当 小嶋 様
納入年月日	平成 26 年 3 月 14 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 2 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
E-302 X2			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED
酸素ライン	正常	☒	エアライン
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン
濃度計流量	正常	☒	排気ライン
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度
水漏れ確認	正常	☒	履歴
清掃	正常	☒	異常音、振動
トレー	正常	☒	電源コード
殺菌槽コネクタ	正常	☒	殺菌チューブ類
			マニホールド周辺チューブ
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数：695	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒：1267	殺菌/消毒+7L：116
	リークチェック：0	自己洗浄：276	アルコール単独：0	エア単独：0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	28 年 4 月 18 日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	ご署名 

修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市昭和区石仏町 2-1-40
TEL：052-859-1333

責任技術者	作業者
H28 4/18 	本田