

点検確認書

株式会社 I H I シバウラ
環境事業部

点検担当者：

早坂 早坂

点検年月日	平成 28 年 3 月 22 日	機種名	ONW-10	製造機番	000 861
設置場所	一宮市浅井町小比野字新太 37			TEL :	
設置時期	平成 18 年 3 月 15 日	運転回数	2258	御対応者	

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐		
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☐	濃度 :	mg/L		
オゾンインジケータ	正常	☒				
酸素発生	正常	☒	濃度 :	92 %	流量 :	0.75 L/min 圧力 : 99~187
水漏れ確認						
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐
清掃						
外装	正常	☒	清掃	☐		
内部	正常	☒	清掃	☐		
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換	☐

交換部品			数量	コメント
吸着筒	交換	☒	一個	
吸湿筒	交換	☒	一個	
ドレン用フィルタ	交換	☒	一個	
オゾン分解触媒	交換	☒	一個	
吸盤	交換	☒	三個	
	交換	☐		



最善な提案で医療福祉社会に貢献する

新鋭工業株式会社

名古屋市中区石仏町2丁目1-40 ランカサ御器所
TEL 052-859-1333 FAX 052-859-1334

2016 年 3 月 22 日

ご署名

村松 秀一

