

《不具合対応報告書》

担当者: 中村

【発生日】 2019 年 3 月 6 日
 【対応日】 2019 年 3 月 6 日
 【連絡元】 ☒モリタ (担当者: 静岡・落合 JW)
☐ユーザー
☐その他 ()
 【ユーザー名 & 県名】
 静岡・上杉南科

IC Washer【機番: 】

【症状】

【対応方法】 ☐引取り修理 (代替機no.)

☐現地対応

《対応内容》 ☐部品交換 ()
☐その他 ()

【給水方法】 ☐水

☐水 & お湯

【ラック種類】 ☐標準ラック

☐ハンドピース用ラック

《メクラ栓の使用》 ☐有 ☐無

《SUSフィルターの洗浄》 ☐有 ☐無

【備考】

IC Clave【機番: /0029/】

【症状】

・エラー No. 29 缶内高温異常

【対応方法】 ☒引取り修理 (代替機no. 93)

☐現地対応

《対応内容》 ☐部品交換 ()
☐その他 ()

【給水方法】 ☒アイオニー使用

☐精製水購入

☐その他 ()

【滅菌バッグ】 ☐ディスボ

☐リユース

【網の種類】 ☐トレー棚

☒網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 ☒有 ☐無

【設置場所】 不明上

【備考】