

点検・修理報告書

管理 No. 19001

発行日: 2019年 11月 14日

IC Washer	
作業年月日	2019年11月12日 作業時間: 16 Hr
顧客名	パートナー歯科 様 TEL:
所在地	静岡県沼津市大岡1719-1 ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 静岡営業所 ご担当 様
納入年月日	2018 年 3 月 29 日 保証期間 内 ☒ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100313	運転回数: 753回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー7 循環水圧低下異常が発生した。		
原因		
・循環ポンプのインペラが破損しておりました。		
処置、作業内容		
・循環ポンプを新品交換いたしました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	循環ポンプ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

〒410-0022 静岡県沼津市大岡1719-1 株式会社モリタ
パートナー歯科
 院長 黒澤 まゆ
 TEL 055-951-1150 FAX 055-963-7745
 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL: 086-944-6528
 FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	桐野