

点検確認書

エラー6 PSA異常

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者： 中澤一裕



点検年月日	平成28年12月15日	機種名	ONW-10	製造機番	: 000427
設置場所	愛知県名古屋市中区千代田3-11-20			TEL	: 052-332-1811
設置時期	平成17年4月13日	運転回数	8491	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	交換	☐
給水	正常	☒	水位センサー	要交換 ☒
細管洗浄 順方向	正常	☒	水ポンプ P-1	要交換 ☒
細管洗浄 逆方向	正常	☒	水ポンプ P-2	要交換 ☒
細管洗浄 エアパージ	正常	☒		交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常	☒		交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒		交換 ☐
排水	正常	☒	水ポンプ P-3	要交換 ☒
異常音、振動	正常	☒		交換 ☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度:	0.51mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度: 92.8%	コンプレッサ 要交換 ☒
水漏れ確認				
装置外	正常	☒		交換 ☐
装置内	正常	☒	チューブ類	要交換 ☒
清掃				
外装	正常	☐	清掃	☐
内部	正常	☐	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☐	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☐	調整	☐

交換部品	数量	ご注意
交換 ☐		本機は未修理返却品です
交換 ☐		
交換 ☐		
交換 ☐		
交換 ☐		

出荷日：平成29年1月5日

ご署名 工場点検につき不要です

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。