

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20170117

発行日：平成 29 年 1 月 17 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号：100127
作業年月日	平成 29 年 1 月 17 日	作業時間： 1 Hr
顧客名	なかおたいクリニック 様	TEL：052-509-2876
所在地	名古屋市西区中小田井5-188	ご担当
販売店	(株) スドケン 中村支店	ご担当 松本 様
納入年月日	平成 22 年 7 月 13 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 3 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
不具合原因、作業内容	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 905
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
☐	☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	

装置 情報	交換後運転回数：129	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒：31	殺菌/消毒+アル：583
	リークチェック：14	自己洗浄：353	アルコール単独：0	エア単独：0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	1
ポン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	1
ポン水濃度計用フィルタ		☒	1	パルススタ		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	29 年 1 月 17 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 佐々木 伸太郎	印

修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市昭和区石仏町 2-1-40
TEL：052-859-1333

責任技術者	作業者
	H29.1/17