

羽津内科クリニック 御中

点検確認書

株式会社 HIシパウラ
環境事業部

点検担当者： 本田

点検年月日	29年 3月 7日	機種名	ONW-10	製造機番	000178
設置場所				TEL	
納入時期	15年 6月 27日	使用回数	796	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアバージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☐	濃度：	mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度：93.3%	流量：0.75 L/min 圧力：94~170 MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	
吸盤	一個	

29年 4月 5日

四日市市大宮西町10-6
羽津内科クリニック

医師 中 藪 雅 弘
TEL (0593) 31-2621

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。