

点検・修理報告書

管理 No. 19310

発行日: 2020年4月7日

クラスBオートクレーブ IC Clave	
作業年月日	2020年4月6日 作業時間: 8 Hr
顧客名	まつうらデンタルクリニック 様
所在地	静岡県三島市大社町1-24 TEL: 様
販売店	株式会社モリタ 静岡営業所 様
納入年月日	2018 年 4 月 24 日 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> 付属品
作業区分	保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>
出張・引取	修理 <input checked="" type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>


装置情報	製造番号: 100324	運転回数: 1392回
------	--------------	-------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

- ・エラー11蒸気発生器高温異常が発生した。

原因


- ・水道水を使用したために、蒸気ヒータに水道水に含まれるシリカ、カルシウムなどが付着し、ヒーターの温度が異常上昇したと考えられます。



蒸気ヒーター

処置、作業内容

- ・蒸気ヒータのほかにもシリカ、カルシウムが付着している部品が多数あり、新品交換いたしました。(蒸気ヒーター、蒸気発生器、温度センサー、蒸気弁、回水弁、真空弁)



蒸気発生器

特記事項

- ・必ず精製水をご使用ください。水道水を使用されると、故障の原因となります。

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気ヒーター		1		
2	蒸気発生器		1		
3	温度センサー		1		
4	2方電磁弁		1		
5	3方電磁弁		2		
6					
7					

1.有償	2.無償	部品代 合計	
		技術料	
		出張料	
		合計	

お客様ご確認署名欄

年 月 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名 _____ 印 _____

修理業者

株式会社IHIアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL: 086-944-6528
 FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	三宅
20/04/07	20/04/07	20/04/07