

# 保守点検・修理 報告書

管理 No. 20170824

発行日：平成29年8月24日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>	製造番号：300956
作業年月日	平成 29 年 8 月 24 日	作業時間： 1 Hr
顧客名	小林内科 様	TEL：052-915-5571
所在地	名古屋市北区黒川本通3丁目67	ご担当
販売店	アルフレッサ株式会社 名古屋北支店	ご担当 小川 様
納入年月日	平成 28 年 8 月 26 日	保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/>
作業区分	保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 / 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>	
出張・引取	修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>	修理表示貼付 <input type="checkbox"/>

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌槽 LED	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
酸素ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	エアライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
アルコールライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン水濃度計動作	正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 369
オゾンセンサ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排水栓、排水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
給水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	細管送水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
濃度計流量	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排気ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
水位センサー	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン濃度	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.66 ppm
水漏れ確認	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	異常音、振動	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
清掃	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/>	電源コード	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
トレー	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌チューブ類	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
殺菌槽コネクタ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	マニホールド周辺f1-ﾌﾞ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数： 304	更新（リセット） <input checked="" type="checkbox"/> 実施 ・ 未実施 <input type="checkbox"/>	殺菌/消毒： /	殺菌/消毒+ｱﾙ： 303
	リークチェック： 306	自己洗浄： 195	ｱﾙｺｰﾙ単独： /	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ﾌﾞﾝ分解触媒		<input checked="" type="checkbox"/>	1	吸盤		<input checked="" type="checkbox"/>	3
排水栓		<input checked="" type="checkbox"/>	1	接続ｺﾈｸﾀ；水槽側		<input type="checkbox"/>	
ﾌﾞﾝ水濃度計		<input checked="" type="checkbox"/>	1	接続ｺﾈｸﾀ；チューﾌﾞ側		<input type="checkbox"/>	
ﾌﾞﾝ水濃度計用ﾌｲﾙﾀ		<input checked="" type="checkbox"/>	1			<input type="checkbox"/>	
オゾンセンサー		<input checked="" type="checkbox"/>	1			<input type="checkbox"/>	

お客様ご確認署名欄

29年 8 月 24日

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

〒462-0841 名古屋市北区黒川本通3丁目67番地  
医療法人社 小林内科 印

修理業者	新鋭工業 株式会社 名古屋支店 愛知県名古屋市昭和区石仏町 2-1-40 TEL：052-859-1333	責任技術者	作業員
	TEL 052-915-5571 FAX 052-912-2658		H29.8.24 印