

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20180810
発行日：平成30年 8 月 10 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号： 300927
作業年月日	平成 30 年 8 月 9 日		作業時間： 1.5 Hr
顧客名	うにた医院 様		TEL：
所在地	三重県伊勢市宮町 1 丁目 7-18		ご担当 様
販売店	(株)中込大成堂		ご担当 様
納入年月日	平成 28 年 7 月 27 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 2 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
E-200 x 8 E-43 x 1 E-202 x 1	
不具合原因、作業内容	
点検項目	
フタロック 正常 ☐	殺菌槽 LED 正常 ☐
酸素ライン 正常 ☐	エアライン 正常 ☐
アルコールライン 正常 ☐	オゾン水濃度計動作 正常 ☐ バルブ数 540
オゾンセンサ 正常 ☐	排水栓、排水ライン 正常 ☐
給水ライン 正常 ☐	細管送水ライン 正常 ☐
濃度計流量 正常 ☐	排気ライン 正常 ☐
水位センサー 正常 ☐	オゾン濃度 正常 ☐ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認 正常 ☐	異常音、振動 正常 ☐
清掃 正常 ☐ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☐
トレイ 正常 ☐	殺菌チューブ類 正常 ☐
殺菌槽コネクタ 正常 ☐	マニホールド周辺チューブ 正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	

装置 情報	交換後運転回数： 149	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒： 5	殺菌/消毒+7L： 149
	リークチェック： 0	自己洗浄： 0	7Lアルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	医療法人 秀峰会 うにた医院 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市昭和区石仏町 2-1-40
TEL：052-859-1333

責任技術者	作業者
	本田