

保守点検・修理 報告書

管理 No. H20180607

発行日：平成 30 年 6 月 7 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 300792
作業年月日	平成 30 年 6 月 7 日		作業時間： 1.5 Hr
顧客名	中岡クリニック 様		TEL： 053-433-2001
所在地	静岡県浜松市東区積志町995		ご担当 様
販売店	株式会社メディセオ 浜松支店 様		ご担当 様
納入年月日	平成 28 年 5 月 30 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 2 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

E101x6 E403x3 E202x1

不具合原因、作業内容

点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 357
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 269 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐			☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

アルコールキャップ破損していたので交換。
本年度の保守点検費用は無償です。来年度から有償になります。

装置情報	交換後運転回数： 576	更新（リセット）実施 ・ 未実施	殺菌/消毒： 201	殺菌/消毒+7L： 784
	リークチェック： 0	自己洗浄： 350	7Lアルコール単独： 1	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコールキャップ（青）		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

〒431-3114 静岡県浜松市東区積志町995
中岡クリニック
院長 中岡 譲治
胃腸・大腸内視鏡内科 肛門外科 内科 外科
TEL 053-433-2001 FAX 053-433-2000
ご署名 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市昭和区石仏町 2-1-40
TEL：052-859-1333

責任技術者	作業者
2018/6/7 田村	2018/6/7 杉浦