

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 31年 1月 18日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号： 300142
作業年月日	平成 31 年 1月 18日	作業時間： Hr
顧客名	しみず消化器クリニック 様	TEL： 0584-89-7107
所在地	岐阜県大垣市割田2-131-1	ご担当 様
販売店	株式会社フォーム 岐阜支店	ご担当 服部 様
納入年月日	平成 25年 12月 25日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	(保守点検) ☐ 総合点検 ☐ 年 4回目 定期点検シール記入 ☒	
(出張)・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

E111、E401、E110X8、E209、E110X8

不具合原因、作業内容

アルコールキャップ破損

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 363
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

タンクパネルの交換をお願い致し封.

装置情報	交換後運転回数： 438 (更新) (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒： 158	殺菌/消毒+7L： 1553
	リークチェック： 0	自己洗浄： 280	アルコール単独： 1
			エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	アルコールキャップ		☒	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

31 年 1 月 18 日

院長清水潤

ご署名



修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市昭和区石仏町 2-1-40
TEL：052-859-1333

責任技術者

作業者

杉浦