

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2018 年 10 月 23 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号: 100121
作業年月日	2018 年 10 月 23 日		作業時間: 1.0 Hr
顧客名	伊東内科クリニック 様		TEL: 052-751-5588
所在地	愛知県名古屋市中区千種区山添町1-26		ご担当 様
販売店	株式会社三輪器械 本社		ご担当 様
納入年月日	2010年9月22日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 8 年 8 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

2018年度定期メンテナンス実施.

点検項目

フタロック	正常 ☒ (スレ有)	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ 334	エアライン	正常 ☒ 34~35
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 465
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒ (ホコリ有)	殺菌チューブ類	正常 ☒ → 要交換
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

動作点検後、特に問題なし。
※殺菌チューブ要交換 → 別添具張り.

装置 情報	交換後運転回数: 1024	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 2847	殺菌/消毒+7L: 3886
	リークチェック: 6668	自己洗浄: 1729	アルコール単独: 26	エア単独: 2208

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ; 水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ; チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールド		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	マニホールド	バルブ	☒	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

464-0832 名古屋市中区千種区山添町1-26

伊東内科クリニック

院長 伊東 輝 朋

ご署名 TEL (052) 751-5588 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市中区昭和区石仏町 2-1-40
TEL: 052-859-1333

責任技術者	作業者
	H20. 10/23 福田