

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: H31 年 2 月 14 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 300008
作業年月日	H31 年 2 月 14 日		作業時間: 1.0 Hr
顧客名	井上病院 様		TEL: 0561-83-8131
所在地	愛知県瀬戸市川上町2-1		ご担当 様
販売店	協和医療器械 (株)		ご担当 浅野 様
納入年月日	H25 年 3 月 7 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
2/13 光量低下異常 E=210 = ランダム水異常 E=212	
不具合原因、作業内容	
オゾン水濃度計 交換実施 (定期メンテナンス部の方へ依頼)	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 519
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	
動作点検後、特に問題なし	

装置情報	交換後運転回数: 886	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 2452	殺菌/消毒+7L: 4130
	リークチェック: 6323	自己洗浄: 1128	アルコール単独: 124	エア単独: ☒

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐		吸盤		☐	
排水栓		☐		接続コネクタ: 水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ: チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☐				☐	
オゾンセンサー		☐				☐	

お客様ご確認署名欄	年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	印

修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市中昭和区石仏町 2-1-40
TEL: 052-859-1333

責任技術者	作業者
H31 2/14 (福田)	H31 2/14 (福田)