

保守点検・修理 報告書

管理 No.

20190425

発行日：平成 31 年 4 月 26 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号： 301423
作業年月日	平成 31 年 4 月 26 日	作業時間： ☒ Hr
顧客名	うれしの太田クリニック 様	TEL：
所在地	三重県松阪市嬉野算所町515-1	ご担当 様
販売店	中辻医科器械(株)	ご担当 様
納入年月日	平成 30 年 4 月 25 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 / 回目 定期点検シール記入 ☒	付属品
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

なし

不具合原因、作業内容

異常なし

点検項目

フタロック	正常	☒
酸素ライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒
給水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒
水位センサー	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒
清掃	正常	☒
トレー	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒

清掃 ☒

殺菌槽 LED	正常	☒
エアライン	正常	☒
オゾン水濃度計動作	正常	☒
排水栓、排水ライン	正常	☒
細管送水ライン	正常	☒
排気ライン	正常	☒
オゾン濃度	正常	☒
異常音、振動	正常	☒
電源コード	正常	☒
殺菌チューブ類	正常	☒
マニホールド周辺チューブ	正常	☒

パルス数

418

履歴 0.69 ppm

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

なし

装置 情報	交換後運転回数： 153 更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 2	殺菌/消毒+7L： 151
	リークチェック： 0	自己洗浄： 7	アルコール単独： 0
		エア単独： 0	

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィル		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

31 年 4 月 26 日

〒515-2335 松阪市嬉野算所町515-1

うれしの太田クリニック 印

修理業者

新鋭工業 株式会社 名古屋支店

愛知県名古屋市昭和区石仏町 2-1-40

TEL：052-859-1333

TEL 0598-42-8088

責任技術者

作業者

田

Ver.3.1