

いまのタネ

御中

点検確認書

株式会社 IHIシパウラ
環境事業部

点検担当者： 福岡

点検年月日	731年 1 月 16 日	機種名	ONW-10	製造機番	1672
設置場所			ホシバ石井	TEL	
納入時期	721年 4 月 10 日	使用回数		御対応者	

点検項目	点検結果							
スイッチ類								
電源釦	正常	☒	交換	☐				
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐				
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐				
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐				
ランプ類								
操作パネル	正常	☒	交換	☐				
蛍光灯	正常	☒	交換	☐				
洗浄動作								
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐		
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐		
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐		
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐		
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐		
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換	☐		
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐		
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐		
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐		
性能確認								
オゾン水濃度	正常	☒	濃度：	mg/L				
オゾンインジケータ	正常	☒						
酸素発生	正常	☒	濃度：	%	流量：	L/min	圧力：	MPa
水漏れ確認								
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐		
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐		
清掃								
外装	正常	☒	清掃	☐				
内部	正常	☒	清掃	☐				
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換	☐		
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換	☐		

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☐	一式	給水口 水漏れ対応 オゾン分解ファン 排水ポンプ 経年劣化 (有)
吸湿筒	交換 ☐	一式	
ドレン用フィルタ	交換 ☐	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☐	一個	

年 月 日

ご署名 福岡 弘将



※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。