

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日：令和 1 年 10 月 8 日

|       |                                                                                                                               |                                                                       |                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>                         |                                                                       | 製造番号： 300906      |
| 作業年月日 | 令和 1 年 10 月 8 日                                                                                                               |                                                                       | 作業時間： 1.0 Hr      |
| 顧客名   | 徳重ながさわクリニック 様                                                                                                                 |                                                                       | TEL： 052-875-0550 |
| 所在地   | 愛知県名古屋市中区緑区徳重2丁目1621                                                                                                          |                                                                       | ご担当 様             |
| 販売店   | シーアール中部株式会社                                                                                                                   |                                                                       | ご担当 高澤 様          |
| 納入年月日 | 平成 28 年 7 月 26 日                                                                                                              | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 3 年 3 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                       |                   |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>        |                                                                       |                   |

|                           |                                                                    |              |                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴           |                                                                    |              |                                                    |
|                           |                                                                    |              |                                                    |
|                           |                                                                    |              |                                                    |
| 不具合原因、作業内容                |                                                                    |              |                                                    |
| R1年度 定期メンテナンス実施           |                                                                    |              |                                                    |
|                           |                                                                    |              |                                                    |
| 点検項目                      |                                                                    |              |                                                    |
| フタロック                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 331                         | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 34~35       |
| アルコールライン                  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 903    |
| オゾンセンサ                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.68 ppm |
| 水漏れ確認                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃                        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレー                       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ                   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項 |                                                                    |              |                                                    |
| 動作点検後、特に問題なし              |                                                                    |              |                                                    |

|      |              |                                                                              |              |               |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 装置情報 | 交換後運転回数： 248 | 更新（リセット）実施 <input checked="" type="checkbox"/> ・未実施 <input type="checkbox"/> | 殺菌/消毒： 11f   | 殺菌/消毒+7L： 690 |
|      | リークチェック： 0   | 自己洗浄： 673                                                                    | 7Lアルコール単独： 1 | エア単独： 0       |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|--------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤           |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ；水槽側   |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ；チューブ側 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |              |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |              |       | <input type="checkbox"/>            |    |

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| お客様ご確認署名欄                         | 年 月 日 |
| ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。   |       |
| ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。 |       |
| ご署名 長澤 圭一                         | 印     |

修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店  
愛知県名古屋市中区石仏町 2-1-40  
TEL：052-859-1333

|       |     |
|-------|-----|
| 責任技術者 | 作業者 |
|       | 梅田  |