

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20190524

発行日: 令和 元 年 5 月 24 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号: 100137
作業年月日	令和 元 年 5 月 24 日	作業時間: 1.5 Hr
顧客名	大原医院 様	TEL: 0533-86-8785
所在地	愛知県豊川市松久町2-1-2	ご担当 様
販売店	株式会社メディセオ 岡崎支店 様	ご担当 様
納入年月日	平成 22 年 9 月 1 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 8 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

E-210 x 1, E-212 x 1

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 450
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 220	更新(リセット)実施・未実施	殺菌/消毒: 61	殺菌/消毒+7L: 159
	リークチェック: 0	自己洗浄: 160	アルコール単独: 0	エア単独: 3

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ; 水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ; チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコールキャップ(青)		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

1 年 5 月 24 日

豊川市松久町2丁目1番地の2

ご署名 医療法人 大原医院 院長 大原紀子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市中区昭和区石仏町 2-1-40
TEL: 052-859-1333

責任技術者	作業者
	2019/5/24 印