

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：令和 2 年 8 月 21 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 300589
作業年月日	令和 2 年 8 月 27 日		作業時間： / Hr
顧客名	平井医院 様		TEL： 0547-46-2236
所在地	静岡県島田市金谷町1945-1		ご担当 様
販売店	株式会社メディセオ 藤枝支店		ご担当 様
納入年月日	平成 27年 8 月 24 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 5 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
E201X1			
不具合原因、作業内容			
2020年、保守点検、1行しました。			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 388
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
各部点検を行い、特に問題ありません。			

装置 情報	交換後運転回数： 287	更新（リセット） ☒ 実施・未実施	殺菌/消毒： 96	殺菌/消毒+7L： 1301
	リークチェック： 397	自己洗浄： 1159	アルコール単独： 8	エア単独： 85

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄		2020年 8 月 27 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		署名 太田 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
 愛知県名古屋市長和区石仏町 2-1-40
 TEL：052-859-1333

責任技術者	作業者
杉浦	