

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 年 月 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐		製造番号： 500377
作業年月日	2020 年 10 月 14 日		作業時間： / Hr
顧客名	芦川病院 様		TEL： 0545-52-2480
所在地	ベルメディカルケア株式会社 沼津支店		ご担当 松浦 様
販売店	協和医科器械株式会社 浜松支店		ご担当 原 様
納入年月日	### 年 9 月 17 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 / 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

E101X1

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	消毒槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 814
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.74 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	消毒チューブ類	正常 ☒
消毒槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置
情報

交換後運転回数：287 更新（リセット）実施・未実施	消毒（洗剤洗浄なし）：147	消毒（洗剤洗浄あり）：76
消毒＋アル（洗剤洗浄なし）：142	消毒＋アル（洗剤洗浄あり）：104	
リークチェック：15	自己洗浄：55	アルコール単独：0 エア単独：1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	水フィルター		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；消毒槽側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	エアフィルター		☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

年 月 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

今津 裕見子

印

修理業者 株式会社 IHI アグリテック (旧社名 IHI シバウラ)
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者 作業者

松浦