

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20200226

発行日：令和2年 3月 26 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S+ ☒	製造番号： 500234
作業年月日	令和 2 年 3 月 26 日	作業時間： 2 Hr
顧客名	けやきクリニック 様	TEL：
所在地	岐阜県羽島郡岐南町平島5-118	ご担当 様
販売店	協和医科器械(株) 小牧支店	ご担当 様
納入年月日	2019/3/11	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1年 1 回目 定期点検シール記入 ☐	付属品
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

E-200 x2 E-302 x2
E-110 x6 E-109 x2 E-207 x3

不具合原因、作業内容

保守 x=7.

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 153
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☐ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

TEL.

装置情報	交換後運転回数： 486 更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 11	殺菌/消毒+7L： 475
	リークチェック： 475 自己洗浄： 220	アルコール単独： 1	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	AC 200V 10A		☐	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

R2 年 3 月 26 日

ご署名 森本志保



修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市昭和区石仏町 2-1-40
TEL：052-859-1333

責任技術者 作業者

本田