

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：2020年 9 月 29 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☒		製造番号： 500361
作業年月日	2020 年 10 月 2 日		作業時間： / Hr
顧客名	つね医院 様		TEL： 053-472-2500
所在地	静岡県浜松市中区富塚町1547-1		ご担当 様
販売店	株式会社スズケン 浜松支店		ご担当 近藤 様
納入年月日	2019 年 6 月 5 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 / 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

E110X4 E207X3 E209X1 E302X2

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	消毒槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バル数 722
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.7 / ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	消毒チューブ類	正常 ☒
消毒槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺ファブ	正常 ☒
	☐		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数： 963 更新（リット）実施・未実施	消毒（洗剤洗浄なし）： 453	消毒（洗剤洗浄あり）： 8
	消毒+アル（洗剤洗浄なし）： 512	消毒+アル（洗剤洗浄あり）： 512	
	リークチェック： 0	自己洗浄： 42	アルコール単独： 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	13
排水栓		☒	1	水フィルター		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；消毒槽側		☐	
オゾン水濃度計用フィル		☒	1	エアフィルター		☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

つね医院

院長 津根 勲

〒432-8002 浜松市中区富塚町1547-1
ご署名 TEL053-472-2500 FAX053-472-2500

修理業者 株式会社 IHI アグリテック (旧社名 IHI シバウラ)
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL:086-944-6528

責任技術者	作業者
杉浦	