

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2020 年 10 月 13 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	製造番号: 500395
作業年月日	### 年 10 月 13 日	作業時間: / Hr
顧客名	クリニック井田 様	TEL: 053-595-1188
所在地	静岡県湖西市新居町中之郷3636-20	ご担当 様
販売店	協和医科器械株式会社 浜松支店	ご担当 村雲 様
納入年月日	2019 年 9 月 13 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 / 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

E204 X 2 E213 X 1

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	消毒槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 773
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	消毒チューブ類	正常 ☒
消毒槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 681 更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	消毒 (洗剤洗浄なし): 134	消毒 (洗剤洗浄あり): 134
	消毒+アル (洗剤洗浄なし): 549	消毒+アル (洗剤洗浄あり): 549	
	リークチェック: 0	自己洗浄: 83	アルコール単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	水フィルター		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ: 消毒槽側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	エアフィルター		☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

年 月 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

井田 勝也

印

修理業者 株式会社 IHI アグリテック (旧社名 IHI シパウラ)
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者

作業者

杉浦