

保守点検・修理 報告書

管理 No.

20200918

発行日：令和2年

9月 18 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号： 300945
作業年月日	令和 2 年 9 月 18 日	作業時間： Hr
顧客名	和田医院 様	TEL：
所在地	岐阜県大垣市荒尾玉池2-40	ご担当 様
販売店	(株)ワカミヤ商会	ご担当 様
納入年月日	2016/8/3	保証期間 内 ☐ 外 ☐
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☒ 年 4 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常なし

不具合原因、作業内容

定期メンテナンス

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺フューズ	正常 ☒

バルブ数

457

履歴

0.68

ppm

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

完了 異常なし

装置情報	交換後運転回数： 93	更新（リセット）（実施）・未実施	殺菌/消毒： 6	殺菌/消毒+7L： 462
	リークチェック： 423	自己洗浄： 308	アルコール単独： 13	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：フューズ側		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

年 月 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

和田医院 大川

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市昭和区石仏町 2-1-40
TEL：052-859-1333

責任技術者

作業者

Ver.3.1