

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20210326
発行日: 3 年 3 月 26 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐		製造番号: 500479
作業年月日	3 年 3 月 26 日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	宇野胃腸科内科医院 様		TEL:
所在地	三重県三重県松阪市市場庄町1105-3		ご担当 様
販売店	株式会社メディセオ		ご担当 様
納入年月日	### 2020年 3 月 13 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 / 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

E-401Y1 E-200X1 E-202X5 E-111X2 E-302X1

不具合原因、作業内容

定期点検

点検項目					
フタロック	正常	☒	消毒槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 916
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	消毒チューブ類	正常	☒
消毒槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐		正常	☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常なし完了 (ステロイドの下にネジ2つないはった)

装置 情報	交換後運転回数: 49	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	消毒 (洗剤洗浄なし): ☒ 0	消毒 (洗剤洗浄あり): ☒ 45
	消毒+アル (洗剤洗浄なし): 0		消毒+アル (洗剤洗浄あり): 0	
	リークチェック: 0	自己洗浄: 1	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	水フィルター		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ; 消毒槽側		☐	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	エアフィルター		☐	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	1

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

〒515-2121 三重県松阪市市場庄町1105-3
宇野胃腸科内科医院
院長 宇野 伸郎
TEL (0598) 56-6001

ご署名 印

修理業者 株式会社 IHI アグリテック (旧社名 IHI シパウラ)
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者	作業者
	本田