

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 2021 年 4 月 8 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号： 500514
作業年月日	2021 年 4 月 8 日		作業時間： Hr
顧客名	おおしみず愛知クリニック 様		TEL： 0532-29-3669
所在地	愛知県豊橋市大清水町字富士見680-1		ご担当 様
販売店	(株)サンメド		ご担当 奥村 様
納入年月日	2020 年 3 月 27 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ / 年 / 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張/引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

E200 x 1

不具合原因、作業内容

R3年度 定期点検実施.

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バル数 826
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0303 / T12A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

次年度以降の点検は有償になります。今回は無償です。

動作確認後、特に問題なし。

装置 情報	交換後運転回数： 14 更新 (リセット) 実施・未実施	消毒(総運転回数)： 2 / 消毒(洗剤洗浄あり)： 1	
	消毒+アル(総運転回数)： 12	/ 消毒+アル(洗剤洗浄あり)： 12	
	リークチェック： 0	自己洗浄： 0	アルコール単独： 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ /	吸盤	☐
交換後 No.			排水栓	☒ /	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ；チューブ側	☒ /	水フィルター	☒ /
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒ /		☐
				☐		☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

3 年 4 月 8 日

ご署名

林 幹

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市昭和区石仏町 2-1-40
TEL：052-859-1333

責任技術者

作業者

田村

前田