

点検・修理報告書

管理 No. 210903

発行日: 2022年1月19日

IC Clave	
作業年月日	2022年1月13日 作業時間: 8 Hr
顧客名	竹内歯科医院 様 TEL:
所在地	ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100464	運転回数: 2431回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー18 滅菌異常が発生した。		
原因		
・真空弁からのリークが確認できました。		
・加熱工程において、真空弁からのリークにより圧力・温度が上昇せず、滅菌温度に到達しないために、エラー18が発生したと考えられます。		
処置、作業内容		
・真空弁を交換しました。		
特記事項		
・最新の状態にバージョンアップしました。		
・缶内フィルターのOリングが劣化しておりましたので、交換しました。		
・ドアパッキンに亀裂がありましたので、交換しました。		

交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1 真空弁		1		
2 Oリング		1		
3 ドアパッキン		1		
4				
5				
6				
7				
		1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計	
			技 術 料	
			出 張 料	
			合 計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2022 年 1 月 27 日

ご署名 竹内 桃果 印

修理業者 株式会社 I H I 物流産業システム
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL: 086-944-6528
 FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	福住
'22/01/19	'22/01/19	'22/01/19