

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2021 年 5 月 18 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号:	500557
作業年月日	2021 年 5 月 18 日		作業時間:	/ Hr
顧客名	あさひ内科小児科クリニック 様		TEL:	0586-51-8080
所在地	愛知県一宮市瀬部小山6-1		ご担当	様
販売店	株式会社三輪器械		ご担当	様
納入年月日	2019 年 8 月 27 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 2 回目 定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

E200 X 2 E202 X 2

不具合原因、作業内容

点検項目			
フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 837
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☐ Ver. /

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 2067 更新 (リセット) 実施・未実施	消毒 (総運転回数): 1415 / 消毒 (洗剤洗浄あり): 1412
	消毒+アル (総運転回数): 1638	/ 消毒+アル (洗剤洗浄あり): 1638
	リークチェック: 599	自己洗浄: 480
	アルコール単独: 3	エア単独: 4

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☐		オゾン分解触媒	☐	吸盤	☐
交換後 No.			排水栓	☐	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☐		接続コネクタ: チューブ側	☐	水フィルター	☐
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☐		☐
				☐		☐

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 中野 陽介 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市昭和区石仏町 2-1-40
TEL: 052-859-1333

責任技術者	作業者
福田	杉浦

Ver.1.0