

保守点検・修理 報告書

管理 No.

2021 09 13

発行日： 2021 年 9 月 13 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号	500360
作業年月日	2021 年 9 月 13 日		作業時間	1.5 Hr
顧客名	河村病院 様		TEL	058-241-3311
所在地	岐阜県岐阜市芥見大般若1-84		ご担当	様
販売店	株式会社名古屋医理科商会 岐阜営業所		ご担当	様
納入年月日	2019 年 9 月 11 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 2 回目 定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保定期間 2021 E-202

不具合原因、作業内容

定期点検

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 1022
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.77 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺フューズ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 1

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常なし、完了

装置 情報	交換後運転回数： 191	更新（リセット）実施・未実施	消毒（総運転回数）： 43	消毒（洗剤洗浄あり）： 30
	消毒+アル（総運転回数）： 291		消毒+アル（洗剤洗浄あり）： 291 (1/1)	
	リークチェック： 320	自己洗浄： 152	アルコール単独： 0	エア単独： 2

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒		オゾン分解触媒	☒	吸盤	☒ 3
交換後 No.			排水栓	☒	エアフィルター	☒ 1
オゾンセンサー	☒		接続コネクタ；フューズ側	☒	水フィルター	☒ 1
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒		☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 堀田 恵美 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市中区石仏町 2-1-40
TEL：052-859-1333

責任技術者 作業者

	本田
--	----