

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 2021 年 10 月 11 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus	製造番号： 500584
作業年月日	2021 年 10 月 11 日	作業時間： 1.0 Hr
顧客名	さくらメディカルクリニック 様	TEL： 052-684-4805
所在地	愛知県名古屋市中区栄3-6-20 辰晃ビル2階	ご担当 様
販売店	株式会社 三輪泰帆	ご担当 様
納入年月日	2020 年 11 月 6 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ / 年 / 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

E204 x 1, E202 x 7, E101 x 2, E110 x 1, E207 x 1,
E209 x 1,

不具合原因、作業内容

R3年度、定期メンテナンス実施。

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 768
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 7.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 03041 T12A

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
動作点検後、特に問題なし。

装置 情報	交換後運転回数： 708 更新 (リセット) 実施 ・ 未実施	消毒 (総運転回数)： 708 / 消毒 (洗剤洗浄あり)： 703	
	消毒+アル (総運転回数)： 0	/ 消毒+アル (洗剤洗浄あり)： 0	
	リークチェック： 681	自己洗浄： 205	アルコール単独： 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☐
交換後 No.			排水栓	☒ 1	エアフィルター	☒ 1
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ：チューブ側	☒ 1	水フィルター	☒ 1
	☐		オゾン水濃度計用フィル	☒ 1		☐
				☐		☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 10 月 11 日

ご署名

増田比紗

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市昭和区石仏町 2-1-40
TEL：052-859-1333

責任技術者	作業者
田村	前田