

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 2021 年 12 月 15 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号： 500030
作業年月日	2021 年 12 月 15 日		作業時間： 1.5 Hr
顧客名	金城クリニック	様	TEL： 052-918-7580
所在地	愛知県名古屋市中区金城3-4-5		ご担当 様
販売店	(株)メディセオ 名古屋ALC		ご担当 様
納入年月日	2018 年 12 月 4 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3 年 3 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

なし

不具合原因、作業内容

令和3年度 定期メンテナンス実施

点検項目

フタロック	正常	☒	水槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☐ パルス数 764
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☐ 履歴 0.74 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	消毒 チューブ類	正常	☒
水槽側コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐	運転プログラムバージョン	正常	☒ Ver. 0302 / T11A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

動作点検後 特

装置 情報	交換後運転回数： 15 更新 ☒ (リセット) 実施 ・ 未実施	消毒(総運転回数)： 5 / 消毒(洗剤洗浄あり)： 2
	消毒+アル(総運転回数)： 82	/ 消毒+アル(洗剤洗浄あり)： 82
	リークチェック： 0	自己洗浄： 82
	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☐
交換後 No.			排水栓	☒ 1	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ：チューブ側	☐	水フィルター	☒ 1
			オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1		☐
	☐			☐		☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

山田 孝人

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市中区石仏町 2-1-40
TEL：052-859-1333

責任技術者 作業者

前田 前田