

管理 No.

保守点検・修理 報告書

発行日：令和 3 年 6 月 4 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号： 300792
作業年月日	令和 3 年 6 月 4 日	作業時間： / Hr
顧客名	中岡クリニック 様	TEL： 053-433-2001
所在地	静岡県浜松市東区積志町995	ご担当 様
販売店	株式会社メディセオ 浜松支店	ご担当 山田 様
納入年月日	2016年 5 月 30 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 4 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

E202X1、E101X1

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 413
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

トイ n び有

装置情報	交換後運転回数： 437	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 470	殺菌/消毒+7L： 1935
	リークチェック： 3	自己洗浄： 903	アルコール単独： 1	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

〒431-3114 静岡県浜松市東区積志町995 日

中岡クリニック

院長 中岡 譲治

ご署名 胃腸・大腸内視鏡内科 血管外科 印

TEL 053-433-2001 FAX 053-433-2000

修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市昭和区石仏町 2-1-40
TEL：052-859-1333

責任技術者

作業者

杉浦

Ver.3.1