

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日： 2021 年 9 月 15 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☒		製造番号： 500311
作業年月日	令和 3 年 9 月 15 日		作業時間： / Hr
顧客名	中村医院 様		TEL： 053-463-1001
所在地	静岡県浜松市東区原島町72-1		ご担当 様
販売店	長津医科器械株式会社		ご担当 長津 様
納入年月日	2019 年 7 月 8 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 1 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
なし			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	消毒槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 7/2
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	消毒チューブ類	正常 ☒
消毒槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数： 396 更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	消毒（洗剤洗浄なし）： 487	消毒（洗剤洗浄あり）： 470
	消毒＋アル（洗剤洗浄なし）： 409	消毒＋アル（洗剤洗浄あり）： 409	
	リークチェック： 750	自己洗浄： 607	アルコール単独： 3

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	水フィルター		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：消毒槽側		☐	
オゾン水濃度計用フィル		☒	1	エアフィルター		☒	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 高橋 真理	印

修理業者 株式会社 IHI アグリテック (旧社名 IHI シバウラ) 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528	責任技術者 杉浦	作業者
---	----------	-----