

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：	300273
作業年月日	令和 3 年 10 月 4 日		作業時間：	1.5 Hr
顧客名	藤沢医院 様		TEL：	0562-83-8111
所在地	愛知県知多郡東浦町石浜白山1-100		ご担当	様
販売店	シーアール中部株式会社 様		ご担当	様
納入年月日	平成 26 年 9 月 17 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 7 年 7 回目 定期点検シール記入 ☒			
出張/引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
E202×1, E200×1	
不具合原因、作業内容	
R3年度、定期メンテナンス実施。	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 354
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
動作点検後、特に問題なし	

装置 情報	交換後運転回数：	118	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒：	166	殺菌/消毒+7L：	579
	リークチェック：	4	自己洗浄：	4	7Lアルコール単独：	0	エア単独：

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
ポン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	
ポン水濃度計用フィル		☒	1	給水フィルター（活性炭）		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	R3 年 10 月 4 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	申川 恵
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	印

修理業者	新鋭工業 株式会社 名古屋支店 愛知県名古屋市昭和区石仏町 2-1-40 TEL：052-859-1333	責任技術者	作業者
		福田	前田