

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：令和 3 年 10 月 25 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号：	100699
作業年月日	令和 3 年 10 月 25 日		作業時間：	1.0 Hr
顧客名	タチバナ病院 様		TEL：	0533-85-3535
所在地	愛知県豊川市諏訪3-61		ご担当	様
販売店	株式会社メディセオ 岡崎支店 様		ご担当	福田 様
納入年月日	平成 25 年 3 月 4 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 7 年 7 回目 定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
E202 x 5 , E201 x 1 ,			
不具合原因、作業内容			
令和3年度、定期メンテナンス実施。			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 501
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
動作点検後、特に問題なし。			

装置 情報	交換後運転回数：	81	更新（別付）実施・未実施	殺菌/消毒：	533	殺菌/消毒+7L：	423
	リークチェック：	799	自己洗浄：	327	7Lアルコール単独：	15	エア単独：

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	21	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
ポン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
ポン水濃度計用フィルタ		☒	1	11-742274-7		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄		3 年 10 月 25 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。		
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		
ご署名		上野 孝子 印

修理業者	新鋭工業 株式会社 名古屋支店 愛知県名古屋市中区石仏町 2-1-40 TEL：052-859-1333	責任技術者	前田	作業者	前田
------	--	-------	----	-----	----